

通学路の危険箇所対策一覧表

学校名	危険箇所番号	路線名	危険箇所の状況等	対策番号	要望内容	対策内容	対策実施者	完了年度(予定)	対策状況	備考
01知夫小学校	1	汐見橋	ガードレール間隔が広く転落の恐れあり		安全確保	点検実施				関係機関で点検を実施したが危険箇所の特定ができなかった
01知夫小学校	2	知夫島線	道路が狭く、通行車のスピードに注意		注意喚起	速度抑制用安全ボールの移動	県土整備局	R4	未済	
01知夫小学校	3	知夫島線	草木が生い茂っており見通しの悪さや街灯を覆っている。		除草	除草	県土整備局	R3	済	
01知夫小学校	4	知夫島線	通行車のスピードが速いため速度抑制等標識の検討		安全確保	道路標識の設置	県土整備局	未定	未済	
01知夫小学校	5	村道大谷線	トラックや重機などの往来があり危険		注意喚起	注意喚起 除草	建設課	R3	済	
01知夫小学校	6	長尾線	カーブ前後の路上駐車があり危険		注意喚起	安全教育	教育委員会 警察	R3	済	
01知夫小学校	7	長尾線	崖面の岩が飛び出しており落石が心配		安全確保	安全対策工事	建設課	未定	未済	大型土嚢で応急処置実施済
01知夫小学校	8	知夫島線	ガードレールの下に隙間があり転落する危険がある		安全確保	対策工事	県土整備局	R3	済	
01知夫小学校	9	知夫島線	県道上に街路灯がない		安全確保	街路灯の設置	県土整備局	R3	済	
01知夫小学校	10	村道仁夫線	落石が見られる		安全確保	検討中	建設課	未定	未済	
01知夫小学校	11	村道仁夫線	落ち葉等によりトンネル内に水がたまる。滑りやすい。ミラーが見づらい		安全確保	安全確保	建設課	R5	未済	改修工事中(R5開通予定)
01知夫小学校	12	村道長尾線	道路が陥没して、車が右によつてくるため危険		安全確保	補修	建設課	R3	済	
01知夫小学校	13	村道仁夫線	道幅が狭く、線形も悪いため歩行者が危険である		安全確保	安全確保	建設課	R5	未済	改修工事中(R5開通予定)
01知夫小学校	14	村道仁夫線	トンネルの有効幅員が狭い車両が通行すると危険		安全確保	安全確保	建設課	R5	未済	改修工事中(R5開通予定)