通学路の危険箇所対策一覧表

学校名	危険箇所番号	路線名	危険箇所の状況等	対策番号	要望内容	対策内容	対策実施者	完了年度(予定)	対策状況	備考	記載年度	年度番号
01知夫小中学校	1	県道知夫島線	暗いところが多いので県道上に街路灯を設置してほしい(古海)		街路灯新設	街路灯新設	県土整備局		検討中		H30	1
01知夫小中学校	2	県道知夫島線	落石が危険である		注視してほしい。	注視する	県土整備局	H30	対策済み		H30	2
01知夫小中学校	3	県道知夫島線	下り坂の「20Km」の標識がみえづらい(郡)		見える位置への再設置	検討	浦郷警察署		検討中		H30	3
01知夫小中学校	4	村道大江線	学校前の監視カメラの十字交差点で減速しない車が多く危険(郡)		安全確保	注視する	浦郷警察署		対策済み		H30	4
01知夫小中学校	5	県道知夫島線	学校前の横断歩道前のポールコーンが壊れている。(郡)		修繕	修繕	県土整備局	H30	対策済み		H30	5
01知夫小中学校	6	臨港道路	学校南の海沿い道路の交差点にカーブミラーを設置してほしい。(郡)		カーブミラーの設置	水産局に要望	県土整備局	H30	検討中		H30	6
01知夫小中学校	7	県道知夫島線	西谷商店北の交差点にカーブミラーを設置してほしい。(郡)		カーブミラーの設置	必要なしと判断	県土整備局	H30	対策済み	既存の状態で十分と判断	H30	7
01知夫小中学校	8	臨港道路	海岸通りは車の通行が激しく危険である。(郡)		注意喚起	注視する	水産局		検討中		H30	8
01知夫小中学校	9	県道知夫島線	薄毛に行く途中のカーブミラーが破損している(薄毛)		カーブミラーの修復	カーブミラーの修復	県土整備局	H30～31	対策中		H30	9
01知夫小中学校	10	県道知夫島線	セキヘキノカケラ付近のカーブが見えにくかったりする(多沢)		注意喚起	必要なしと判断	県土整備局	H30	対策予定	既存の状態で十分と判断	H30	10
01知夫小中学校	11	県道知夫島線	薄毛から四十曲のところで道路の陥没がある(薄毛)		修復	修復	県土整備局	H30	対策済み		H30	11
01知夫小中学校	12	県道知夫島線	新道建設中の現場付近が危険である(古海)		注意喚起	注意喚起	県土整備局	H30	検討中	H30で工事が終わるのでそれまで注視	H30	12
01知夫小中学校	13	村道長尾線	長尾ウッドハウスから出てくる車が危険である(大江)		カーブミラーの設置	カーブミラーの設置	村建設課		検討中		H30	13
01知夫小中学校	14	村道仁夫線	枝が倒れてきそうで歩行者が白線内を歩けない(仁夫)		樹木伐採	樹木伐採	村建設課	H30	対策済み		H30	14